



Björns rapport

Företag : Telefon : 070-769 01 08
Adress: Sjöflygvägen 35, Täby


Redigering : Upphovsman : Björn Johansson
Mejl : bj@camatsystem.com
Datum : 22-11-2019

Anordning : Modell : CA1954/01.02/BBBAB/149834RGH

Kommentarer : Detta är en exempelrapport avsedd att visa hur en rapport kan se ut.


| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Operatör : Björn Johansson | Plats : Täby, Stockholm | Urustning: CA1954 | Datum : 2019-11-22 09:25:50 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|

IR-bild



15.95 °C  37.18 °C


Digital bild



15.95 °C  37.18 °C

Bildegenskaper

| | |
|----------------------|------------------------|
| Bildens namn | 20191122_092550_IR.png |
| Emissivitet : | 1 |
| Luftfuktighet | 40.0 % |
| Omgivningstemperatur | 19.98 °C |
| Avstånd | 2.00 m |



Temperaturmätning

| | | | |
|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| L1 | Min:17.73 °C | Max:37.18 °C | Medel:26.98 °C |
| | Emissivitet:0,9 | T° omg.:19.98 °C | |

Kommentarer :

Skärmens högra sida är väldigt varm

Rekommendationer :

Vrid skärmen så att höger sida står mot ventilation och fönster.

Underordnad reparationsprioritet - 1
Underordnad-1... Brådskande-5