



Björns rapport

Företag :	Telefon : 070-769 01 08 Adress: Sjöflygvägen 35, Täby
Redigering:	Upphovsman : Björn Johansson Mejl : bj@camatsystem.com Datum : 22-11-2019
Anordning :	Modell : CA1954/01.02/BBBAB/149834RGH


Kommentarer :

Detta är en exempelrapport avsedd att visa hur en rapport kan se ut.


Identifiering

<u>Datum :</u> 2019-11-22 09:25:50
<u>Plats :</u> Täby, Stockholm
<u>Utrustning :</u> CA1954
<u>Operatör :</u> Björn Johansson

IR-bild




15.95 °C  37.18 °C



15.95 °C  37.18 °C

<u>Bildens namn:</u> 20191122_092550_IR.png
<u>Emissivitet :</u> 1
<u>Omgivningstemperatur:</u> 19.98 °C
<u>Avstånd :</u> 2.00 m
<u>Kommentarer :</u> Skärmens högra sida är väldigt varm



Temperaturmätning

L1	Min:17.73 °C	Max:37.18 °C	Medel:26.98 °C
	Emissivitet:0,9	T° omg.:19.98 °C	

Rekommendationer :

Vrid skärmen så att höger sida står mot ventilation och fönster.

Underordnad reparationsprioritet - 1
Underordnad-1... Brådskande-5